


Altalunk hejtött dupla vízoros lemez



Dilatációs hézag a tetejé oldalirányú mozgása érdekében