

Kéményseprőipari tevékenységet ellátó: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet		KÉMÉNYSEPRŐIPARI NYILATKOZAT/ SZÁMVITELI BIZONYLAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL		Sorszám: QC6SA0921839		
Az ingatlan címe: <u>815600</u> helység: <u>6724</u> közterület: <u>KOSSUTH LÁSZLÓ</u> hsz. <u>65-21</u> lh. <u>1</u> emelet: <u>1</u> ajtó: <u>5</u>						
Tulajdonos neve: <u>SIEGDI TUDOMÁNYOS KÖZPONT ALAPITVÁNY</u> helység: <u>6724</u> közterület: <u>BOODUCITA</u> hsz. <u>11</u> lh. <u>1</u> emelet: <u>1</u> ajtó: <u>5</u>						
Címe: <u>670</u> irsz: <u>815600</u> helység: <u>6724</u> közterület: <u>BOODUCITA</u> hsz. <u>11</u> lh. <u>1</u> emelet: <u>1</u> ajtó: <u>5</u>						
Megrendelő neve: <u>SIEGDI TUDOMÁNYOS KÖZPONT</u> helység: <u>6724</u> közterület: <u>BOODUCITA</u> hsz. <u>11</u> lh. <u>1</u> emelet: <u>1</u> ajtó: <u>5</u>						
Címe: <u>670</u> irsz: <u>815600</u> helység: <u>6724</u> közterület: <u>BOODUCITA</u> hsz. <u>11</u> lh. <u>1</u> emelet: <u>1</u> ajtó: <u>5</u>						
Az ingatlan jellege: <u>buvar pihen</u> Helyrajzi szám: <u>30/558 0268</u> Tengerszint feletti magasság: <u>140</u> Égéstermék-elvezetők db száma: <u>1</u>						
A megrendelt műszaki vizsgálat célja: <u>J.2.4. Előzetes mérések</u> Légter-összeköttetések száma: <u>4</u>						
MŰSZAKI ADATOK		csoport számjelzése	<u>01</u>			
		járat számjelzése	<u>04</u>			
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: földgáz (G), propán-bután (PB), szén (C), fa (F), olaj (O), egyéb (E)	<u>G</u>				
	Jellege/darabszáma	<u>141 0/1</u>				
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx	<u>B11</u>				
	Gyártmánya	<u>FC6</u>				
	Típusa	<u>04 C24</u>				
	Névleges bemenő hőterhelése (kWth)	<u>21/24</u>				
	Füstcsonk mérete (mm)	<u>150</u>				
	Telepítési helyisége	<u>2017020</u>				
Összekötő elem, levegőbevezető	„Cső a csőben” (C) vagy szétválasztott (S) rendszer	<u>S</u>				
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	<u>0,8</u>			
		Keresztmetszeti mérete(i) (mm)	<u>150</u>			
		Íránytörései (X° / db)	<u>30°</u>			
		Összekötő elem / külső burkolat anyaga	<u>A</u>			
	Levegő-bevezető	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	<u>1</u>			
		Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	<u>—</u>			
		Keresztmetszeti mérete(i) (mm)	<u>—</u>			
		Íránytörései (X° / db)	<u>—</u>			
		Levegőbevezető / külső burkolat anyaga	<u>—</u>			
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		<u>—</u>				
Égéstermék-elvezető	Kéményseprőipari jelölése	<u>EPHG</u>				
	Gyártmánya	<u>EPH001</u>				
	Típusa	<u>BOUCER</u>				
	Kialakítása: épített (E), bélelt (B), szerelt (S) oldalfalon kivezetett (O)	<u>5</u>				

Hőmérséklettel / nyomással / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai	—				
Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai	—				
Alsó tisztítónyílásának helyisége	Tetőn				
Járatának mérete(i) (mm)	130				
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)	8/5/15				
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)	—				
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)	14,5				
Járatának iránytörései (X° / db)	10° 2				
Járatának / külső burkolatának anyaga	A/cer				
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	11/110				
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) – nem (N) / van (V) – nincs (N)	van				
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) – nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) – nem (N)	—				
Használaton kívül helyezésének műszaki megfelelősége elfogadva: igen (I) – nem (N)	van				
Sorszám: QC6SA0921839	A vizsgálat folytán feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I) – nem (N)	van				
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Ha a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!	—				
Élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hiba kódja Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig!	—				
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N)	no				
Szöveges kiegészítés (szükség esetén pótlapon folytatható):					
Tetőalaprajz vagy alaprajzi részlet, esetleg a szöveges kiegészítés folytatása: Egyes légző állományok alatti, melyek a tető helypont és a belső térrel között helyezkednek el, nem megfelelően vannak szigetelve. Pozíció, elhelyezkedése pontosított, nem megfelelő állományok alatti. A szigetelés elcsúszott, a tetőn lévő szigetelés nem megfelelő. A szigetelés nem megfelelő (kötéses)					

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 6720 Ft		FIZETÉSI HATÁRIDŐ 2025. június 19	
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telephely: Telefon: 1818 (9.1-es menüpont) E-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu Előirányzat-felhasználási keretszámla szám: 10023002-00294298-00000000 Adószám: 15775845-2-51			
BEFIZETÉS MÓDJA: 015-966 83 619 55 ÁTUTALÁS: ☐ KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS: ☒			
A megfelelő 'X'-szel kell jelölni. A banki átutalás, készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „ KÉMÉNY ” szöveget, valamint jelen nyilatkozat SORSZÁMÁT .			
A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve: <i>Kovács István</i>	Oklevélszáma: <i>26569</i>	Dátum: <i>2025</i> év, <i>06</i> hó, <i>19</i> nap.	
Aláírása: <i>[Signature]</i>	BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Csongrád-Csanád Vármegyei Ellátási Csoport 6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B.	Megrendelő vagy megbízott neve: <i>Kovács István</i>	
A vizsgálatot végző szakmunkás neve:		Aláírása: <i>[Signature]</i>	
Aláírása:			